

FOREVER

DIGITAL TRANSFER APPLICATIONS TECHNOLOGY

Návod na použití fólie pro potisk tmavých textilií FOREVER DARK – New Generation (1 – listový systém)

Nastavení barevného kopírovacího stroje nebo barevné laserové tiskárny:

Barevný kopírovací stroj: Zrcadlové otočení „OFF“
Druh materiálu: tvrdý papír
Typ podavače: ruční vkládání

Barevná laserová tiskárna: Druh materiálu: tvrdý papír
Typ podavače: ruční vkládání

Nastavení tepelného lisu:

Nastavte teplotu na 200°C
Nastavte tlak na maximum

Oříznutí

Motiv je třeba ostříhnout kolem motivu pro maximální redukci bílých okrajů okrajů možno použít i vyřezávací plotr

Tepelný přenos

Transferový papír Forever Dark umístěte na tričko, zakryjte silikonovým papírem (Antistick) a překryjte 5-ti listy běžného papíru (papír je dobré předlisovat k odstranění vlhkosti), zavřete lis a **lisujte 60 vteřin u pneumatických lisů nebo 80 vteřin u manuálních lisů**. Sundejte 5 listů papíru.

Nechte vychladnout a sejměte silikonový papír
Natáhněte obrázek lehce do šířky, aby byl potisk na omak ještě mekčí.

Praní

Prát na ruby v pračce do teploty 40°C pracím prostředkem na praní jemného prádla. Nadávat do sušičky! Nežehlit potisk!

* Vysoký tlak je důležitý pro vyšší kvalitu potisk a větší životnost při praní. Při nižším tlaku může černá barva vyblednout.